國立高雄師範大學職業衛生風險評估表

系所:化學系

實驗室名稱:無機超分子實驗室+奈米材料儀器室(XRD實驗室)

負責人:3023

填報日期:102/11/29

實驗室作業流程概要內容:

(含實驗方法、程序、儀器設備機具、材料等)

1. 樣品製備:秤重,下反應加溶劑,收反應 (樣品配置時,須配戴護目鏡與手及口罩穿實驗衣;加溶劑時須在 hood 裡抽風避免溶劑外洩)

2. 儀器測量: 1. NMR:依標準流程操作 (注意低溫缺氧,保持通風)

2. XRD: 依標準流程操作 (使用劑量佩章,注意輻射值有無符合標準)

3. 儀器清潔:1. 器材清潔 (注意有機溶劑需倒入廢液桶,不可直接倒入水槽)

2. 環境清潔 (注意分類)

危害鑑別與風險評估表

附表	(附表一)									(附表二)				(附表三)
111 12	(第1項)	(第2項)	(3	第3耳	頁)	(第4項)	(第5項)	(第	6項)	(的衣一)			(附衣二)	
			狀況					現有風險控制方 法		風險評估				
項次	區域/設備/作業	作業步驟	例行	非例行	緊急	安全衛生危害因子說明	災害類型	軟體	硬體	嚴重度S	危害發生機率P	風險控制成效C	風險 R=S×P×C	風險等級
1.	樣品配置區	依照標準作業程 序操作	v			化學藥品外漏	藥品危害	教育訓練	張貼說明	1	2	0.6	1.2	Е
2.	Hood 抽氣區	依照標準作業程 序操作	V			溶劑揮發外漏	有機溶劑 接觸	教育訓練	在 Hood 中進行 操作	4	3	0.2	2. 4	Е
3.	NMR	依照標準作業程 序操作	v			若無通風良好之環境,易 造成缺氧	缺氧/窒息	教育訓練	保持通 風	4	1	0.2	0.8	Е
4.	XRD	依照標準作業程 序操作	V			游離輻射暴露	游離輻射 暴露	教育訓練	劑量佩章	8	1	0.2	1.6	Е
5.	實驗室廢液暫存	廢液分類保存	v			廢液因標示不當之因素導 致化學反應	火災爆炸	教育訓練	廢液桶 標示完整	4	2	0.4	3. 2	Е