國立高雄師範大學職業衛生風險評估表


系所:光電與通訊工程學系

實驗室名稱:顯示器研究實驗室

填報日期: 13/12/20

實驗室作業流程概要內容

本研究分雨部分,實驗流程皆如下圖為所示。



第一階段:事前準備工作

(1) 玻璃裁切與清洗

步驟一:利用棉花以清潔劑擦拭未裁切的 ITO 玻璃,用 RO 水以及丙酮沖洗後烤乾,再將之裁切,長寬約為 2.95cm×2.25cm。

步驟二:清洗欲擺放玻璃之鋁盤,再將玻璃基板置入鋁盤。

步驟三:將裁切後的玻璃用棉花以清潔劑一片片仔細擦拭,再一片片 用乾淨的棉花及 RO 水將清潔劑洗掉。

步驟四:接著將玻璃浸入乾淨的 RO 中,用超音波震盪機以常溫清洗 20 分鐘。

步驟五:更換新的 RO 水,重複步驟四。

步驟六:再將玻璃浸入乾淨的蒸餾水中,用超音波震盪機以常溫清洗 20分鐘。

步驟七:利用蒸餾水清洗完畢後,將玻璃置入丙酮中,用超音波 震盪機以40度清洗10分鐘。 步驟八:之後將玻璃送入烤箱(約120℃)將丙酮烤乾,約5分鐘後

將玻璃取出,清洗完成。

(2) 間隙子(spacer)準備

將各種需要用到的尺寸的間隙子適量倒入裝有蒸餾水的噴灑器(sprayer)中,將瓶口封緊後置入震盪器,震盪 20~30 分鐘,讓間隙子可以均勻分布在蒸餾水中,即完成間隙子準備工作。在每次噴灑間隙子前,皆須將噴灑器置入震盪器震約 15 分鐘,確保其噴灑後,間隙子可以均勻分布在玻璃基板上。

(3) 藥品配置

進行基板處理前,將實驗所需的配向液從冰箱中取出,使其恢復為常溫方可使用並將配向液均勻塗佈在玻璃表面上。

第二階段:玻璃基板準備工作

將所需的配向液中,塗佈在玻璃基板上,再進行摩擦配向增加基板的水平配向力,使液晶分子能順著配向方向做排列,因此上下基板均需做摩擦配向。首先將配向液以旋轉塗佈的方式均勻塗佈在玻璃基板的 ITO 面上,設定第一次轉速為 2500rmp 持續 8 秒鐘,接著第二次轉速為 4000 轉並且持續 15 秒。接著將玻璃送入烤箱烘烤 50 分鐘(以最後一片玻璃進入開

始算起),溫度設定為 200℃,使配向膜進行環化作用。取出玻璃後將之以摩擦配向機做摩擦配向,毛絨布滾筒轉速固定約為 3000rmp。

第三階段:液晶盒製作流程

(1) 組裝液晶盒

基板表面配向完畢後,將用來組合成液晶盒的兩片 ITO 玻璃

其中一片噴灑上間隙子,待基板表面乾燥後,兩側長邊塗上些許 UV 膠,再將另一片基板以實驗所需之貼合方向貼上。放入壓合固定治具的夾層中,使用適當壓力壓合 2 分鐘,接著照射 UV 光約 10 分鐘使框膠硬化。

(2) 空液晶盒厚度量測

液晶盒厚度對於本實驗影響極大,因此為了實驗的精確度,需要確認液晶盒的厚度,於是利用干涉法(interferometric method)來量測未注入液晶的空液晶盒中兩玻璃間空氣層的厚度。

(3) 注入液晶

將液晶以滴管注入空液晶盒中,由於有毛細現象以及液晶流體受到重力的作用,因此放置一段時間後,液晶將會均勻 填滿整個液晶盒中。液晶均勻充滿液晶盒的時間會因為液晶盒的厚度不同而不同,液晶盒厚度越厚,所需時間越短;反之 液晶盒厚度越薄,所需時間則會越長。

(4) 封框膠

液晶均匀注入液晶盒中後,將液晶盒兩短邊多餘的液晶擦拭乾淨,再以 UV 膠將另外兩側短邊封邊,以 UV 光照射約 5 ~10 分鐘,待框膠完全硬化後即完成液晶樣品的製作。

第四階段:液晶樣品光電特性量測

使用任意波形產生器、示波器、氦氖雷射、邦加球……等設備量測。

危害鑑別與風險評估表

附表	(附表一)											(R) ± -)		
門衣	(第1項)	(第2項)	(第3項)			(第4項)	(第5項)	(第6項)		(附表二)				(附表三)
			狀況					現有風險控制方法		風險評估				
項次	區域/設備/作業	作業步驟	例行	非例行	緊急	安全衛生危害因子說明	災害類型	軟體	硬體	嚴重度S	危害發生機率P	風險控制成效C	風險 R=S×P×C	風險等級
1.	準備玻璃基板	清洗與切割	V			玻璃邊緣可能割傷皮膚	夾 / 捲 / 壓/割/	教育訓練	提供手套	1	1	0.4	0.4	Е
2.	乾燥/烘烤設備	乾燥與烘烤	\ \			操作不當可能發生燙傷	與高/低 溫接	教育訓練	提供 鑷子夾取	1	2	0.4	0.8	E
3.	旋轉塗佈機	塗佈配向液	V			若無開啟抽氣馬達,玻璃 於機台旋轉時會自機台射 出	物體飛 落/掉落	教育訓練	於機台上加蓋	1	1	0.4	0.4	E

填表人員: 實驗場所負責人: 系所主管: