國立高雄師範大學(和平校區)

化學性因子作業環境監測報告書彙整表

監測日期: 112/10/17　　現場溫度(℃) 25.6　　現場壓力(mmHg) 760.9

監測編號	監測處所	監測項目	測定方法	採樣幫浦編號	採樣介質種類	採樣流速(mL/min)			監測時間		總計時間(min)	校正後採樣體積(L)	分析結果	監測結果(空氣中濃度)	容許濃度標準		是否合格
						前(ml/min)	後(ml/min)	平均	起(HH:MM)	迄(HH:MM)							
EA047	美術系版畫中心	第四種總粉塵	CLA4002	UA03	PVC濾紙	1784	1771	1777.5	15:31	15:46	15	26.6	0.080 mg	3.008 mg/m³	15 (STEL)	mg/m³	合格
EA040	美術系版畫中心	第四種總粉塵	CLA4002	UA04	PVC濾紙	1734	1721	1727.5	15:30	15:45	15	25.9	< 0.030 mg	< 1.158 mg/m³	15 (STEL)	mg/m³	合格
	(以下空白)																

依監測結果採取必要防範措施事項如附表。

表單編號:ZF043

勞動部認可之作業環境監測機構 監測結果紀錄專用章 中華檢驗科技有限公司

中華檢驗科技有限公司

化學性因子作業環境監測紀錄表

委託單編號：1121017-61　　監測日期：112年10月17日

公司名稱：國立高雄師範大學(和平校區)　　現場聯絡人：黃文成/張坤正

公司地址：高雄市苓雅區和平一路116號　　現場溫度：25.6 ℃

公司電話：07-7172930　　現場壓力：760.9 mmHg

序號	樣本編號	介質	分析項目	監測區域	監測時間		採樣流率		PUMP編號
					起 (HH:MM)	迄 (HH:MM)	前 (ml/min)	後 (ml/min)	
1	EA047	3	第四種總粉塵	美術系版畫中心	15:31	15:46	1784	1771	UA03
2	EA040	3	第四種總粉塵	美術系版畫中心	15:30	15:45	1734	1721	UA04
3	EA026	3	第四種總粉塵	BK					
4	EA033	3	第四種總粉塵	BK					
				(以下空白)					

介質:1.活性碳管 2.矽膠管 3.PVC濾紙 4.MCE濾紙 5.吸收液 6.PTFE濾紙 7.銀膜濾紙 8.其他

備註	

監測人員:蘇信呈

環境部認可之作業環境監測機構 監測結果紀錄專用章 中華檢驗科技有限公司

表單編號ZF012

中華檢驗科技有限公司

職業衛生實驗室

台南市永康區中華路1-91號

TEL：06-3112006　FAX：06-3112007

分 析 報 告

報告編號： CA11210076

委託單位： 中華檢驗科技有限公司

受測單位： 國立高雄師範大學(和平校區)

監測日期： 2023/10/17

報告日期： 2023/11/8

實驗室主管：何健聖

2023.11.8

備註：除獲得實驗室書面同意者外，不得摘錄複製。但全部複製者，不在此限。

中華檢驗科技有限公司 職業衛生實驗室

Testing Laboratory
3635

分析報告書

職業衛生實驗室
認證有效期間:2023/02/26～2026/02/25
粉塵重量分析
有機分析
無機分析

委託單位：中華檢驗科技有限公司
受測單位：國立高雄師範大學(和平校區)
受測單位地址：高雄市苓雅區和平一路116號
監測日期：2023/10/17
樣本收受日期：2023/10/19
分析日期：2023/10/27

報告編號：CA11210076
分析項目：總粉塵(第四種)
容許濃度：15 mg/m³(STEL)
分析方法：LQET10 & CLA4002
現場溫度：25.6℃ 現場壓力：760.9mmHg
檢測最低質量：0.030 mg

序號	實驗室樣本編號	監測編號	監測處所	監測時間 起 (HH:MM)	監測時間 迄 (HH:MM)	採樣流率 ml/min	校正後採樣體積 L	分析值 (mg)	空氣中濃度 (mg/m³)	備註
1	D112100593	EA047	美術系版畫中心	15:31	15:46	1777.5	26.6	0.080	3.008	
2	D112100594	EA040	美術系版畫中心	15:30	15:45	1727.5	25.9	< 0.030	< 1.158	
3	D112100595	EA026	BK	---	---	---	---	< 0.030	---	
4	D112100596	EA033	BK	---	---	---	---	< 0.030	---	
5			~以下空白~							
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

報告簽署人：何健聖
2023.11.8

地址：台南市永康區中華路1-91號
電話：06-3112006
傳真：06-3112007

說明：
1. 本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告。
2. 本報告保存年限：十年
3. 分析報告書未經本實驗室書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
4. 監測日期、環境條件、監測時間等採樣資料由委託單位提供。
5. 空氣中濃度值係由本實驗室分析值，並根據委託單位提供之採樣體積資料換算而得。
6. 如有現場空白樣品，介質空白樣品，溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
7. 監測後經校正之體積係指換算成25℃，一大氣壓後之採樣體積。
8. 如有分析圖譜之資料，提供部分影印資料。
9. 分析結果僅對此次收取樣本之試驗件有效。

備註：
註1：採樣體積未在採樣分析建議方法範圍內。
註2：採樣流率未在採樣分析建議方法範圍內。
註3：樣本有破出現像。
註4：樣本有超出負載量。

中華檢驗科技有限公司職業衛生實驗室 分析報告專用章 認證編號:3635

表單編號:LQC10D-R5